

# 温度计校准

经常校准，以便确保金属杆温度计正常工作。

---

## 如何用冰水校准：



1. 将冰和冷水加入杯中并搅拌。  
冰必须始终接触杯子底部。
2. 将温度计杆放在冰水中间。  
不要让杆接触杯子的侧面或底部。
3. 将温度计放在冰水中，直到温度停止变化为止。
4. 正确的温度计读数将为 32° F。

---

## 如何用沸水校准：



1. 将水加入锅中煮沸。
2. 将温度计杆放在沸水中。
3. 将温度计放在沸水中，直到温度停止变化为止。
4. 正确的温度计读数将为 212° F。

---

## 如何修复刻度盘置顶式金属温度计：



图片来源: [www.centralrestaurant.com](http://www.centralrestaurant.com)

温度计的刻度盘头部下有一个校准螺母。

当温度计杆在冰水或沸水中时，使用工具扭动螺母，直到温度计正确读取 32° F 或 212° F 为止。